Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Кировскому району
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

Предписание № 30-1 - 331/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 261 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия № 261 Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198302, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 103, корп. 3, лит. А; ИНН: 7805146742 ОГРН: 1037811001062..

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника управления – начальника ОНДПР Кировского района управления по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефремова К.В., от 18.09.2020 года № 30-1-331

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «19» октября 2020 г. по «28» октября 2020 г., Свичкаревым Александром Евгеньевичем – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Прохоровичем Дмитрием Валерьевичем – старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объекта защиты – общеобразовательное учреждение (высокого риска), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 110, корп. 3, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых)	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)

		нарушены		
1.	2.	3.	4.	5.
1	Расстояние от осветительных проборов до извещателей менее 0,5 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.54, СП 5.13130.2009 п. 13.15.15	01.11.2021г.	
2	Ширина лестничного марша(помещение № 26 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г) составляет менее 1,35 м (фактически 1,12 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1;	01.11.2021г	
3	Ширина лестничного марша(помещение № 1 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г) составляет менее 1,35 м (фактически 1,15 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1;	01.11.2021г	
4	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещения №2 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 1-м этаже здания от помещения холла (помещение № 3 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	01.11.2021г	

	Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).			
5	Для помещения складского назначения, расположенного на 1-ом этаже здания (помещение № 2, нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначена на двери помещения.	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);	01.11.2021г	
6	Под лестничной клеткой, расположенной на 1 этаже здания (помещение № 1, нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) допущено размещение кладовой, а так же хранение уборочного инвентаря	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390); п.23к	01.11.2021г	
7	Заполнение дверных проемов в	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	01.11.2021г	

	противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещения №27 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 4-м этаже здания от коридора (помещение № 2 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.		
8	Для помещения складского назначения, расположенного на 4-ом этаже здания (помещение № 27, нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначена на двери	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»; п.20 Правил противопожарного	01.11.2021г	

	помещения.)	режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);		
9	Для помещения электрощитовой, расположенной на 1-ом этаже здания (помещение № 26, нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначена на двери помещения.	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);	01.11.2021г	
10	Для помещения библиотеки, расположенного на 3-ем этаже здания (помещение № 14, нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и	01.11.2021г	

	требованиях пожарной безопасности», и не обозначена на двери помещения	конструктивным решениям»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);		
11	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение библиотеки, (помещение №15 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 3-м этаже здания от коридора (помещение № 2 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	01.11.2021г	
12	Над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей на 1 этаже, (помещения № 4 и 5 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г) на высоту от	п.1 ч. 2 ст. 1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст.88, ч. 2, ч.3 ст. 87, табл. 21, табл. 23, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение	01.11.2021г	

	2-х м от пола и до потолка не предусмотрена сплошная перегородка, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1.	распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»;		
13	Для помещения складского назначения, расположенного на 2-ом этаже здания (помещение № 25, нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначена на двери помещения.)	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);	01.11.2021г	
14	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещение №25 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности,	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	01.11.2021г	

	расположенное на 2-м этаже здания от коридора (помещение № 26 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	решениям» п. 5.6.4.		
15	Для помещения складского назначения, расположенного на 1-ом этаже здания (помещение № 31, нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначена на двери помещения.)	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);	01.11.2021г	
16	Ширина эвакуационных выходов в свету, ведущих из раздевалок помещения № 34 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы	01.11.2021г	

	Санкт-Петербурга от 01.07.2003г) составляет менее 0,8 м (фактическая 0,75 м)	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;		
17	Ширина эвакуационных выходов в свету, ведущих из раздевалок помещения № 58 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г) составляет менее 0,8 м (фактическая 0,77 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;	01.11.2021г	
18	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещение №31 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 1-м этаже здания от коридора (помещение № 32 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	01.11.2021г	
19	Для помещений складского назначения, вент. камер и теплоцентра расположенных в	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	01.11.2021г	

	подвальном этаже здания, не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не обозначены на дверях помещений.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);		
20	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещения №1-Н части № 9, 10 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенные в подвале здания от коридора (помещение № 1-Н часть № 11 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	01.11.2021г	

	преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).			
21	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещения вент. камер, (помещения №1-Н части № 2, 3, 5 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенные в подвале здания от коридора (помещение № 1-Н часть № 4 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	01.11.2021г	
22	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещения теплоцентра, (помещения №1-Н часть № 6, 7, 8 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенные в подвале здания от коридора	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	01.11.2021г	

	(помещение № 1-Н часть № 4 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).			
23	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) (помещение № 34 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.07.2003г) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (фактически размещены ступеньки)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.21;	01.11.2021г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Свичкарев Александр Евгеньевич _____ _____

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку) (подпись)

«28» октября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ _____

(подпись)

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«28» октября 2020 г.

Петренко Инесса Вячеславна

Подписано цифровой подписью: Петренко Инесса Вячеславна
Дата: 2021.02.16 13:49:32 +03'00'